

ClimaHome-Check



DE 02

EN 04

NL 06

DA 08

FR 10

ES 12

IT 14

PL 16

FI 18

PT 20

SV 22

NO 24

TR 26

RU 28

UK 30

CS 32

ET 34

LV 36

LT 38

RO 40


BG 42

EL 44

SL 46

HU 48

SK 50



Laserliner®



Полностью прочтите инструкцию по эксплуатации, прилагаемый проспект „Информация о гарантии и дополнительные сведения“, а также последнюю информацию и указания, которые можно найти по ссылке на сайт, приведенной в конце этой инструкции. Соблюдать содержащиеся в этих документах указания. Этот документ следует хранить и при передаче прибора другим пользователям передавать вместе с ним.

Цифровой гигрометр для постоянного контроля микроклимата в помещении, например, в гостиных, спальнях, столовых, кладовых

Общие указания по технике безопасности

- Прибор использовать только строго по назначению и в пределах условий, указанных в спецификации.
- Внесение изменений в конструкцию прибора не допускается.
- Не подвергать прибор действию механических нагрузок, повышенных температур или мощных вибраций.

Правила техники безопасности

Обращение с электромагнитным излучением

- В измерительном приборе соблюдены нормы и предельные значения, установленные применительно к электромагнитной совместимости согласно директиве о электромагнитная совместимость (EMC) 2014/30/EU.
- Следует соблюдать действующие в конкретных местах ограничения по эксплуатации, например, запрет на использование в больницах, в самолетах, на автозаправках или рядом с людьми с кардиостимуляторами. В таких условиях существует возможность опасного воздействия или возникновения помех от и для электронных приборов.



- 1 ЖК дисплей
 - 2 Переключение единиц измерения °C / °F
 - 3 Включение макс. / мин. значений
 - 4 Кнопка удаления
 - 5 Батарейный отсек
 - 6 Откидная подставка / зажим
 - 7 Встроенный магнитный держатель
- a Комнатная температура
 - b Единица измерения °C / °F
 - c Относительная влажность воздуха %rH
 - d Индикация максимальных значений
 - e Индикация минимальных значений

1 Установка батареи

Откройте отделение для батарей и установите батарея с соблюдением показанной полярности. Не перепутайте полярность.



Прибор оптимизирован для проведения измерений на твердых основаниях. После смены места измерений со значительными различиями во влажности воздуха следует переждать 10 минут.

2 °C / °F

Для настройки нужных единиц измерения температуры удерживать нажатой кнопку „°C/°F“ до тех пор, пока на дисплее не появится соответствующий символ.

3 MAX / MIN

Для определения максимальной и/или минимальной температуры во время измерения удерживать нажатой кнопку „MAX / MIN“ до тех пор, пока на дисплее не появится „MAX“ и/или „MIN“. Штатный режим измерений выбран, когда на дисплее не мигают никакие функции.

4 CLEAR

Нажатие кнопки CLEAR позволяет сбросить максимальное и минимальное значение.

Информация по обслуживанию и уходу

Все компоненты очищать слегка влажной салфеткой; не использовать чистящие средства, абразивные материалы и растворители. Прибор хранить в чистом и сухом месте.

Технические характеристики

(Подлежит техническим изменениям без предварительного извещения. 09.17)

Температура окружающей среды Диапазон измерений / Точность	0°C ... 50°C / ±1°C
Относительная влажность воздуха Диапазон измерений / Точность	20%rH ... 99%rH / ± 5%rH (25%rH...85%rH, @152 м над уровнем моря)
Рабочие условия	0 ... 50°C, 99%rH
Условия хранения	0 ... 50°C, 80%rH
Питающее напряжение	1 x 1,5В щелочная батарея (тип AAA)
Размеры (Ш x В x Г)	66 x 57 x 17 мм
Вес (с батареей)	47 г

Правила и нормы ЕС и утилизация

Прибор выполняет все необходимые нормы, регламентирующие свободный товарооборот на территории ЕС.

Данное изделие представляет собой электрический прибор, подлежащий сдаче в центры сбора отходов и утилизации в разобранном виде в соответствии с европейской директивой о бывших в употреблении электрических и электронных приборах.

Другие правила техники безопасности и дополнительные инструкции см. по адресу:

<http://laserliner.com/info?an=cliche>



! Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та брошуру «Інформація про гарантії та додаткові відомості», яка додається, та ознайомтесь з актуальними даними та рекомендаціями за посиланням в кінці цієї інструкції. Дотримуйтесь настанов, що в них містяться. Цей документ зберігати та докладати до пристрою, віддаючи в інші руки.

Цифровий вологомір для тривалого контролю кліматичних умов у приміщеннях, наприклад, у вітальнях, спочивальнях, коморах та їдальнях

Загальні вказівки по безпеці

- Використовуйте прилад виключно за призначеннями в межах заявлених технічних характеристик.
- Забороняється змінювати конструкцію пристрою.
- Переробки та зміни конструкції пристрою не дозволяються, інакше анулюються допуск до експлуатації та свідоцтво про безпечність.

Вказівки з техніки безпеки

Поводження з джерелами електромагнітного випромінювання

- Вимірювальний прилад відповідає вимогам і обмеженням щодо електромагнітної сумісності згідно з директивою ЄС про електромагнітної сумісності (EMC) 2014/30/EU.
- Необхідно дотримуватися локальних експлуатаційних обмежень, наприклад, в лікарнях, літаках, на заправних станціях або поруч з людьми з електрокардіостимулятором. Існує можливість негативного впливу або порушення роботи електронних пристроїв / через електронні пристрої.



- 1 РК-дисплей
 - 2 Перемикання одиниці виміру: °C / °F
 - 3 Увімкнення індикації максимальних або мінімальних (MAX-/MIN) значень
 - 4 Кнопка CLEAR
 - 5 Батарейний відсік
 - 6 відкидна підставка / затискач
 - 7 убудований магнітний тримач
- a Температура приміщення
 - b Одиниця виміру, °C / °F
 - c Відносна вологість повітря, %rH
 - d Показ максимальних значень
 - e Показ мінімальних значень

1 Встановити батарея

Відкрити відсік для батарейок і вкласти батарея згідно з символами. Слідкувати за полярністю.



! Прилад оптимізовано до використання на твердих поверхнях. У разі перенесення приладу до іншого місця з дуже відмінною вологістю повітря зачекати 10 хвилин.

2 °C / °F

Щоб задати бажану одиницю виміру температури, натискати кнопку «°C/°F» до появи на дисплеї відповідного значка.

3 MAX / MIN

Для реєстрації максимальної або мінімальної температури натискати кнопку «MAX / MIN» до появи на дисплеї індикації «MAX», або, відповідно, «MIN». Номальний режим вимірювання задано, якщо на дисплеї не блимає жодна функція.

4 CLEAR

Щоб скасувати показ максимального або мінімального значення, натиснути кнопку CLEAR.

Інструкція з технічного обслуговування та догляду

Всі компоненти слід очищувати зволоженою тканиною, уникаючи застосування миючих або чистячих засобів, а також розчинників. Зберігати пристрій у чистому, сухому місці.

Технічні дані (Право на технічні зміни збережене. 09.17)

Температура навколишнього середовища Діапазон виміру / Точність	0°C ... 50°C / ±1°C
Відносна вологість повітря Діапазон виміру / Точність	20%rH ... 99%rH / ± 5%rH (25%rH...85%rH, @152 м над рівнем моря)
Режим роботи	0 ... 50°C, 99%rH
Умови зберігання	0 ... 50°C, 80%rH
Живлення	1 лужна батарея 1,5 В кожна (тип AAA)
Розміри (Ш x В x Г)	66 x 57 x 17 мм
Вага (з батарея)	47 г

Нормативні вимоги ЄС й утилізація


Цей пристрій задовольняє всім необхідним нормам щодо вільного обігу товарів в межах ЄС.

Згідно з європейською директивою щодо електричних і електронних приладів, що відслужили свій термін, цей виріб як електроприлад підлягає збору й утилізації окремо від інших відходів.

Детальні вказівки щодо безпеки й додаткова інформація на сайті: <http://laserliner.com/info?an=cliche>



ClimaHome-Check



SERVICE



Umarex GmbH & Co. KG

– Laserliner –

Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333

info@laserliner.com

Rev.0917

Umarex GmbH & Co. KG

Donnerfeld 2

59757 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333

www.laserliner.com



Laserliner®